



Åtgärder Strömbackaskolans omklädningsrum:

Efter den vattenskada som Strömbackaskolan drabbades av hösten 2014 gjordes en inventering av omklädningsrummen för att kartlägga de behov som fanns och åtgärda så mycket som möjligt av dessa behov. Resultatet blev att insynsskydd kom upp för samtliga entrédörrar i duschrummen och mellanväggar installerades i alla duschar (vissa duschar var sedan tidigare utrustade med sådana). Under en oöverskådlig tid av år har man på Strömbackaskolan haft problem med kallt vatten på idrotten vilket gjort att många elever valt att inte duscha. Detta har man nu åtgärdat genom att man kompletterat VVC med en pump till, samt justeringsventiler. Dock kvarstår en del problem med vattnet. Det tar lång tid innan varmvattnet kommer och det är svårt att få en jämn temperatur. Det växlar mellan att vara kallt och mycket varmt. När det gäller toaletter har det inte varit några större problem på Strömbackaskolan. Elevrådet har lyft ett problem med en toalett i anslutning till A-hallen som inte går att låsa och detta är anmält som en vaktmästaråtgärd och åtgärdat.

På grund av att många elever känner obehag att visa sig nakna inför andra, särskilt med tanke på tillgången till mobilkameror idag, så vore det önskvärt att vi hade dörrar in till alla duschar så att eleverna kan vara mer privata i dessa sammanhang. Jag resonerade med Anders Gustafsson på Fastighetsförvaltningen om detta men gjorde bedömningen att det i dagsläget skulle bli för kostsamt att rymma inom ramen för våra investeringar. Men de skulle definitivt vara det bästa för eleverna.

Dörrar till alla duschar är mitt förslag till förbättringar samt återigen en översyn när det gäller ett stabilt varmvattenflöde.

En process med upphandling av duschdraperier är påbörjad under hösten 2016.

Britta Dahlén
Gymnasiechef