



Piteå Kommun
Barn och Utbildning

Datum
2011-01-11

Till/
Arbetsmiljöverket

Svar till Arbetsmiljöverket angående de kompletteringar som efterfrågas enligt beteckning: INL 2010/9621 Besöksadress Svensby skola:

Hur säkerställs arbetsplatser/dator- arbetsmiljö för personal vid skolan (både pedagogisk och kökspersonal) Hur säkerställs det att man har tillgång, tid och plats för att i arbetet använda dator till sina olika administrativa arbetsuppgifter:

Svar:

Inför VEP 2011 beviljades inga medel för en ombyggnation av Svensby skola.

En lokalresursplan för Infjärdensområdet har upprättats där bland annat Svensbyskolan ingår (bilaga 1)

Medel för en ombyggnation av Sjulnässkolan är beviljat av Kommunfullmäktige enligt följande:

- Inför 2011 är 2 miljoner beviljat
- Inför 2012 är 17 miljoner avsatt för en ombyggnation av Sjulnässkolan
- Inför 2013 är ytterligare 17 miljoner avsatt för färdigställande av en ombyggnation vid Sjulnässkolan

Inför VEP (Verksamhetsplan) 2012 har Kommunfullmäktige tagit följande beslut:
Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av det samlade behovet av skollokaler i Infjärdensområdet samt att redovisa elevunderlagets utveckling.
Uppdraget redovisas och äskas till budget 2012

Utifrån det uppdraget har Barn och Utbildningsnämndens ordförande gett förvaltningen ett utredningsuppdrag inom Infjärdensområdet enligt bifogat underlag (bilaga 2)

Utredningsuppdraget ska redovisas till Barn och Utbildningsnämnden i april 2011
I april månad ger Barn och utbildningsnämnden ett förslag till beslut inför VEP-2012.

Under senare delen av juni 2011 beslutar Kommunfullmäktige inför VEP 2012 om eventuella beviljade medel till ombyggnation av Svensby skola.



Piteå Kommun

Barn och Utbildning

En skriftlig riskbedömning för respektive årskull/arbetslag med skriftlig åtgärdsplan. Av dessa ska framgå vem som har ansvar för åtgärders genomförande samt en tidslinjal. (Av detta ska till exempel framgå hur ni säkerställer att en lärare som har bild också har tillgång till vatten på nära håll.)

Svar:

Undersök förekommande risker	Bedöm risker	(Beslutade) ÖNSKADE åtgärder	Klart datum	An svarig	Uppfölj ning/kontroll
Instängd luft i arbetsrum	Huvudvärk och Trötthet	Ev. ombyggnad	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN Barn och utbildningsnämnd	Ev. tidigast 2013
Kallt i gympan	Eleverna sitter på ett kallt golv. Kan bli sjuka av det.	Ev. ombyggnad	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Varmt i klassrum mot vägen	Trötthet	Önskad åtgärd: markiser	Ombyggn. Ev. Tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Drag från fönster	Spänner kroppen hela tiden	Tätning	Ombyggn. Ev. Tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Trångt i korridoren	Konflikter kan uppstå. Otrygghet.	Ombyggnad . Separata klassrum	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Trångt i personalrummets kapprum	Stress och irritationer. Kläderna ryms inte.	Ombyggnad	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
För få arbetsplatser. Det finns 5, men vi är 15.	Svårt att utföra sitt arbete. Frustration och stress.	Större eller fler arbetsrum	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Antalet toaletter för eleverna är för få.	Ökad nedsmutsning. Elever vill ej gå på toan på skoltid.	Reinvestering behövs	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013



Piteå Kommun

Barn och Utbildning

Få förvaringsutrymmen, dvs förråd	Svårt att hålla ordning. Stress, svårt att hitta material, böcker mm.	Fler a förråd när reinvesteringen blir!	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Hall och personalrum trångt	Stress, hög ljudnivå.	Ev. ombyggnad	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Ytterdörren vid gamla skoldelen svår att stänga	Kallt och dragigt, förkylningar	Vi har svårt att stänga dörren pga isbildning vid tröskeln. Sopning av bro eller tak.	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Brist av matsal gör att vi äter i klassrummen. Maten bärs av elever på tallrikar	Maten ska bäras i korridorer förbi toaletter och kläder, risk att tappa, förstöra kläder, bakterier.	Reinvestering, ej på bekostnad av gymnasal.	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
För få grupprum	Svårt att hitta utrymme för delade grupper.	Ev. ombyggnad	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Hög ljudnivå i gymnasal	Hörselskador	Ljuddämpande plattor i taket	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Elementen oskyddade i gymnasal	Eleverna kan bränna sig på elementen.	Bygga in elementen.	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Låga diskbänkar i klassrum	Ryggont	Ev. ombyggnad	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Gropig fotbollsplan och lektyta utomhus	Fot och ryggskador	Uppfräsning av fotbollsplan	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013

Postadress
941 85 PITEÅ

Besöksadress
Stadshuset
Svartuddsv. 1

Telefon
0911-69 60 00

Telefax
0911-137 75

E-post

RR FL MÖ



Piteå Kommun

Barn och Utbildning

Gropigt där man tidigare grävt utomhus	Fot och ryggskador.	Påfyllning av matjord.	Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Kyligt inomhus vid kall väderlek. Det är ca 13-14 grader i omklädningsrum, i hallen ca 8 grader	Stelhet i leder. Allmän känsla av att man blir kall. Spänningar.		Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013
Kallt i klassrummen vid kylig väderlek, ca 15 grader.	Stelhet i leder. Allmän känsla av att man blir kall. Spänningar.		Ombyggn. Ev. tidigast 2012	BUN	Ev. tidigast 2013

ANSÖKAN OM ANSTÅND

Utifrån det utredningsuppdrag som Barn och Utbildningsnämndens ordförande har gett till förvaltningen utifrån skolornas framtid inom Infjärdensområdet ansöker Barn och Utbildning anstånd till dess Kommunfullmäktige tagit beslut om investeringsmedel inför VEP 2012.

En handlingsplan om Svensby skolas framtid skickas till Arbetsmiljöverket senast 2011-09-01.

BARN OCH UTBILDNING

Rut Rahkola
Ordförande
Barn och Utbildning

Ingemar Jernelöv
Förvaltningschef
Barn och Utbildning