

Bilaga 2.

Objekts numm	Benämning	Rumsnummer	Totalt antal bås	Insyns skydd monter	Djup på båsen (mm)	Pris	Övrigt
1143	Norrmalmia sporthall		24			104 500,00 kr	
	C-Hall						
		XXXX	2				Inga båsörrar men en dörr in till de två båsen som har en skiljevägg (dam)
		XXXX	3				
		2055	5		1000		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
		2060	4		1000		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
	D-Hall		10			83 000,00 kr	
		2087	5		806		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
		2090	5		900		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
1300	Hortlax sporthall		16			348 000,00 kr	inkl. 16 nya duschpaneler på vägg som ersätter pelarduscharna
		2015	4		1450		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		2017	4		1450		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		2022	4		1450		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		2024	4		1450		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
1333	Jävre skola		7			55 000,00 kr	
		2041	3		900		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
		2046	4		900		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
1450	Pitholm sporthall		16			107 000,00 kr	
		3015	3	Ja	900		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
		3010	5	Ja	900		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
		3031	5	Ja	900		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
		3035	3	Ja	900		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
1567	Sjulnäs sporthall		14			234 000,00 kr	inkl. 6 nya duschpaneler på vägg som ersätter pelarduscharna (får endast ut 13 duschbås enl.
		1006	4		1300		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		1015	2		1000		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		1015	3		1450		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		1031	4		1500		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
1700	Öjeby sport- och simhall		16			102 000,00 kr	
		2040	4	Ja*	900		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
		2044	4	Ja*	900		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
		2053	4	Ja*	900		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
		2057	4	Ja*	900		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
							* Dörrarna vänds för att minimera insyn
1853	Norrfjärdens sporthall		8	Ja*		72 000,00 kr	
		3008	4	Ja*	1500		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		3019	4	Ja*	1500		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
1855	Rosviks sporthall		8			67 000,00 kr	
		1023	4		1480		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		1030	4		1480		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
1930	Strömbäckaskolans idrottshall		32			300 000,00 kr	
		1044	5		1500		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		1047	5		1500		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		1055	5		1500		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		1058	5		1500		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		1099	4		1500		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		1106	4		1500		Möjligt ha hängare för handduk + ev underkläder
		1113	4		900		Små bås, ingen plats för hängare inne i båset
Summa kostnad						1 472 500,00 kr	
Summa antal bås			141				
Genomsnittlig kostnad per bås			#####				