



Information inför hösten 2017 gällande skolorna i Öjebyn.

Fastighets- och serviceförvaltningen har upptäckt två fuktskador i Solanderskolans mellanstadiebyggnad.

Den bedömning som görs är att det är bättre att riva lokalen, bygga nytt och inte påbörja en renovering utifrån följande aspekter:

- Konstruktion (Skolan är byggd på 60-70 talet)

- Byggnadens placering i området.

- Planlösning (bland annat tillgången på grupprum, kapprum i direkt anslutning till klassrummen mm.)

Byggnaden kommer att kallställas och rivas vid tillfälle.

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med rektorerna i Öjebyn undersökt olika alternativ för att flytta elever från Björklunda alternativt Solanderskolan till Kullenskolan för att tillskapa ersättningslokaler. Ett av alternativen har presenterats som ett förslag vid ett öppet möte 2017-05-30.

Den analys av olika förslag som genomförts visar att det inte är något av dessa alternativ som är optimalt för elever och lärare. Dessutom har den tid som funnits till förfogande för att genomföra en bra process med information och delaktighet varit för kort.

Beslutet blir därför att:

Inför höstterminen 2017 kommer Solanderskolans mellanstadiebyggnad att ersättas av moduler som placeras på Solanderområdet. Detta innebär att inga elever flyttas till Kullenskolan.

Lena Engström
Chef för- och grundskola
Utbildningsförvaltningen
Piteå kommun