



Piteå kommun

Trygghetsvandring Konstpark, Nolia,
aktivitetspark samt området där emellan 2017-09-14

Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars inte tänker på och det bidrar till att människor kommer samman och diskuterar frågor.

Vid en vandring har vi alla olika "trygghetsglasögon" på oss och kan därför bidra med vår del till att skapa en helhet.



[ett tryggare Piteå]



Piteå kommun



Trygghetsvandring

Tid:

Torsdag 2017- 09-17 klockan 17:30 – 19:30

Närvarande:

Tjänstemän från kommunen, polis, politiker samt medborgare

Bakgrund till vandringen

Vid olika medborgardialoger gällande trygghetsfrågor så har man bland annat lyft området kring konstparken och området bakom Skogsarena som otrygga platser där man inte går ensam vid skymning/ mörker. Medborgare och näringsidkare på området har också påtalat problem med buskörning samt stöld av bland annat el från elstolpar. Den nya aktivitetsparken används flitigt och är en mötesplats för många i olika åldrar. Som en del av det trygghetsskapande arbetet valde gruppen att vandringen även skulle innefatta detta område.

Uppföljning

Sker efter ca 1 år.





Refektioner efter vandringen

Generellt såupplevs området relativt tryggt. Konstparken och området kring aktivitetsparken är attraktivt och genomtänkt med vissa förbättringspunkter. Hamnområdet är trevligt men i behov av viss översyn gällande buskage, belysning, trasiga staket och lösa föremål. Dock är området bakom hallarna mycket ”rörigt och stökigt”. Detta skapar en otrygghet och ger ett oattraktivt intryck.




Förslag till prioriterade åtgärder:

- Viktigt att ha med tillgänglighets – och trygghetsperspektivet i den utredning som pågår kring området gällande trafiken
- Att iordningställa området bakom hallarna så att det blir attraktivt och ger en trygg inramning till området
- Se över belysningsstolpar, trasiga lampor, lutande stolpar etc.








Dokumentation- bilaga




Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
1. 	Konstparken	Gruppen upplevde inte någon direkt otrygghetskänsla. Det finns alternativa vägar att ta som är upplysta vid mörker	Kultur park och fritid	Lämnas utan åtgärd
2. 	Området bakom Bryggan samt mellan Folkpool	Trasigt staket / plank som är en säkerhetsrisk.	Fastighetsförvaltningen	Anmält 2017-09
3. 	Område vid marinan, del mot Konstparken.	Trasigt elskåp- risk	Marinan ? Fastighets?	Anmält till fastighetsförvaltningen 2017-09






Dokumentation- bilaga

Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
4. 	Grusplan mellan Bryggan, Folkpool samt Noliahall ..	Upplag av skräp, gammal asfalt mm Buskörning med mopeder, EPA traktorer , bilar etc	Fastighetsförvaltningen	Anmält 2017-09
5. 	Nedanför Noliahallen	Metallskräp, farliga pinnar som sticker upp	Fastighetsförvaltningen	Anmält 2017-09
6. 	Utanför hallarna på Noliaområdet mot vattnet.	Stökigt och brandfarligt material mot väggen.	Fastighetsförvaltningen	Anmält 2017-11






Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
7. 	Vid aktivitetsparken	Inget direkt som lyftes under vandringen	Kultur park och fritid	
8. 	På grusväg mot aktivitetsparken från bilparkering vid Norrstrand.	Trasigt vägrör i plast	Kultur park fritid	Anmält 2017-11
9. 	Parkering vid fotbollsplan, aktivitetspark Norrstrand	Trasiga räcken	?	




Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
10 	Hörn mot norr, skoogs arena	Oklart om vattenavrinning samt elledningar	Kultur park och fritid Fastighetsförvaltningen	Anmält 2017-09
11 	Nedanför campingområde Norrstrand	Någon/ några stjal el från elstolpar	Fastighetsförvaltningen	Anmält 2017-11
12 	Vid Norrmalm, ingång mot bowlinghall	Skymd skylt ang P förbud	Trafik och gator	Anmält 2017-11



Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
13 	Vid infart Norrmalms sporthall	Trasiga räcken samt felpalcerade på ledstråk	Trafik och gator	Anmält 2017-11
14 	Vid infart Norrmalms sporthall	Räcken placerade på ledstråk	Trafik och gator	Anmält 2017
15 	Cykelled orange- Strömbacka	Leden går i mörkt område, ingen belysning. Träd hänger ner och kan skada cyklister.	parkavdelningen	Åtgärdat 2017-10



Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
 16	Vid grusplan Marinan, nedanför konstpark	Släkta lampor Trasiga lampor	?	