



Piteå Kommun



## Trygghetsvandring runt Strömbäckaskolan 2014-09-10

Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars inte tänker på och det bidrar till att människor kommer samman och diskuterar frågor.

Vid en vandring har vi alla olika "trygghetsglasögon" på oss och kan därför bidra med vår del till att skapa en helhet.



[ett tryggare Piteå]

## Trygghetsvandring runt Strömbäckaskolan 2014-09-10

### Tid :

Onsdag 2014-09-10 klockan 17:30

### Närvarande:

Tjänstemän från kommunen, polis, politiker, ansvarig för skolan, anställda på skolan, elever samt medborgare

### Bakgrund till vandringen

Piteås gymnasieskola består av flertalet olika byggnader där olika gymnasieprogram finns. Området är stort och gränsar till bland annat sjukhus, vägar och cykelbanor. Vissa indikationer har kommit fram att man upplever bland annat trafiksituationen kring skolan som lite oklar där bland annat cykel – moped – och EU traktorers möjligheter till parkeringar är begränsade. Även dålig belysning vid mörkare årstider har lyfts upp.



## Refektioner efter vandringen

Området har god potential och man kan genom att förbättra små saker göra området både tryggare och mer tilltalande/ attraktivt.

Skolområdet känns lite oklart och är inte så sammanhängande. Det kan vara svårt att orientera sig om man kommer från andra håll än huvudentrén.

Här är informationsskyltar viktigt att uppdatera och kanske sätta på fler platser. Det som också gruppen lyfte efter vandringen var att flera byggnader är fina och inbjudande medan andra och då främst verkstadsdelen är i dåligt skick med flagad färg, trasiga bänkar etc.

Flertalet lampor var trasiga och asfalterade skolgården var på sina ställen gropig och kantsten låg löst.

Avsaknad av naturlig mötesplatser med bänkar, sittgrupper etc. Det vore bra för tex.mångfalden att hitta mötesplatser där man umgås oavsett vilket program man går på inom skolan.

## Förslag till åtgärder:

- En översyn av asfalt och kantsten på hela området
- Samlat grepp om parkeringar för cyklar och mopeder. Bättre markering på marken och tydlig skytning för att kunna få in fler.
- Samtlig utebelysning bör gås igenom.
- En total översyn av informations skylningen i området. Trygghets och tillgänglighetsfokus.
- Mötesplatser



## Uppföljning 2015-10-30

Efter ca 1 år gjordes en större uppföljning av vandringen. Detta genom att gå samma sträcka och göra ny dokumentation. Samma objekt fotades åter och man registrerade om åtgärds gjorts. För att underlätta uppföljningen så sätts symboler vid objektet vid dokumentationen för uppföljningen



Åtgärdat och klart.



Delvis påbörjat.

Oklart med ansvarsförhållanden









Ej åtgärdat







### Reflektioner efter uppföljning:




Många av de saker som påpekades under vandringen 2014 åtgärdats eller planeras att åtgärdas.




När det gäller skyltningar etc. så meddelar ansvarig att översyn pågår och man ser över bland annat skyltning på hela området.

## Dokumentation- bilaga







Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
1. 	Vid gångtunnel från Stadshuset mot Strömbacka	Parkering av cyklar på trottoar svårt att ta sig fram	?	2015-10-30  Fortsatt parkering. Oklart vem som är ansvarig
2. 	Vid gångtunnel från Stadshuset mot Strömbacka	Trasig belysning	Fastighetsförvaltningen	2014-10 Åtgärdat  2015-10-30 
3. 	Vid gångtunnel sett från Strömbacka mot stadshuset	Klotter	Fastighetsförvaltningen	2014-10 Åtgärdat, Klottersanerat  2015-10 -30 

Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
4 	På yta mot Svaruddsvägen - kanalen /badhusparken.	Byggand som är ”tråkig” och passar inte in i övrig miljö	Skolan Fastighetsförvaltningen	2015-10-30 Frågan är lyft men ej tagit något beslut om åtgärder. 
5. 	På yta mot kanalen /badhusparken vid hus/ garage ( se punkt 4. )	Öppet elskåp med kontakter som kan skada obehöriga	Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält och åtgärdat  2015-10-30 Åtgärdat 
6. 	På yta mot kanalen /badhusparken vid tennisplan och hus/ garage ( se punkt 4. )	Löst hängande kablar. Snubbelrisk	Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält och åtgärdat  2015-10-30 Åtgärdat 




Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
7. 	Västra sidan på skolområdet.	Inga sittplatser. Är en naturlig solsida och fin mötesplats.	Skolan	2015-10-30 Ingen åtgärd i dagsläget.
8. 	Asfaltbeläggning på Cykelparkering mot Svartuddsvägen - kanal/ badhuspark	Trasig asfalt där man kan snubbla eller skada sig på annat sätt.	Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015.  2015-10-30 Arbete över större område har genomförts. Väntar på asfaltering. 😊
9. 	Gångväg upp från busshållplats svartuddsvägen mot kanalen/ badhusparken.	Trasig asfalt. Snubbelrisk.	Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015.  2015-10-30 Arbete över större område har genomförts. Väntar på asfaltering. 😊







Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
10. 	Frejahuuset	Plastskydd som man kan använda för tex eldning	Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015.  2015-10-30 Ingen åtgärd är gjord. 😞
11. 	Yta framför Frejahuuset	Lösa kandsstenar och trasig asfalt	Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015.  2015-10-30 Åtgärd genomförd. 😊
12. 	Gavel på Atlehus	Trasig belysning	Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält och åtgärdat.  2015-10-30 Åtgärd genomförd. Lampan lagad. 😊









Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
13. 	Vid moduler/ baracker mitt emot Frejahuset	Kabelvinda. Brandrisk. Flyttas ut från huset.	Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält och åtgärdat  2015-10-30  Åtgärd genomförd 
14. 	Mopedparkering mellan Lilla herrgården och Frejahuset. Utfart mot sjukhuset	Grus där mopederna tippas.  Oklar trafiksituation när bilar, cyklar och mopeder far ut mot sjukhuset. Utryckningsväg!	Skolan?	2015-10-30  Ingen åtgärd är aktuell i dagsläget  
15. 	Vid Lilla herrgården.	Skräpigt	Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält och åtgärdat  2015-10-30 Inget skräp.  

Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
16. 	Vid Atlehus. Sida mot parkeringsdäck.	Trasiga sittbänkar	Skolan Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015.  2015-10-30 Inga bänkar är åtgärdade. 😞
17. 	Vid Atlehus. Sida mot parkeringsdäck.	Klotter på sittbänkar	Skolan Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015.  2015-10-30 Klotter borttaget 😊
18. 	Atlehus	Klotter	Skolan Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält och åtgärdat  2015-10-30 Klotter borttaget 😊

Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
19. 	Informationsskylt infart Lasarettsvägen, vid parkeringsdäck	Trasig Inaktuell information	Skolan Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015.  2015-10-30 Ingen åtgärd gjord. 😞  Planer finns för att se över samtliga skyltar på området.
20. 	Vägg på parkeringshus. Intill informationsskylt ( se punkt 19)	Lös elkabel	Skolan Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält och åtgärdat  2015-10-30 Ingen åtgärd gjord 😞
21. 	Väggren mot Lasarettsväg. Invid Torhuset	Oklar infart Skapad grusad infart som verkar användas. Ej på plan eller karta. Ickebehöriga kör på öppna området mellan hur Tor och Fordonsprogrammet	Skolan?	2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015.  2015-10-30 Oklart om ansvarsområde och åtgärd. 😊

Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
22. 	Sidovägg vid Torhus öster.	Funktion? Mycket trasig och murken. Risk för skärskador.	Skolan Fasighetsförvaltningen	2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015.  2015-10-30 Ingen åtgärd gjord 
23. 	Torhus öster vid garageinfart.	Lastpallar vid vägg. brandrisk	Skolan Fasighetsförvaltningen	2014-10 Anmält och åtgärdat  2015-10-30 Nytt skräp med lastpallar. 
24. 	Vid Torhus öster	Trasig vägg	Skolan Fasighetsförvaltningen	2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015.  2015-10-30 Ingen åtgärd gjord 

Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
<p>25.</p> 	Vid återvinningsstation på skolområdet mot Svartuddsvägen	Skräpigt och mycket som ligger i högar vid olika förråd.	Skolan Fastighetsförvaltningen	<p>2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015.</p> <p>2015-10-30 Bättre och mindre skräp. Dock ej helt OK. 😊</p>
<p>26.</p> 	Vid cykelställ norra sidan mot Svartuddsvägen	Svampangripen björk	Fastighetsförvaltningen	<p>2014-10 Anmält</p> <p>2015-10-30 Ingen åtgärd gjord. Översyn beställd av Kultur park och fritid över gröna ytor och buskar/träd. 😊</p>
<p>27.</p> 	Skylt vid huvudentré Svartuddsvägen	Uppdateras Röja alt flytta för att synas bättre	Skolan Fastighetsförvaltningen	<p>2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015</p> <p>2015-10-30 Ingen åtgärd gjord. Planer finns för total översyn av skyltar. ☹️</p>

Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
<p>28.</p> 	Vid huvudentré mot Svartuddsvägen	Lösa markstenar	Fastighetsförvaltningen	<p>2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015</p> <p>2015-10-30 Åtgärd gjord 😊</p>
<p>29.</p> 	Vid huvudentré mot Svartuddsvägen lösa markstenar	Lösa markstenar	Fastighetsförvaltningen	<p>2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015</p> <p>2015-10-30 Delivs åtgärdat 😞</p>
<p>30.</p> 	Entrén in till estetiska programmet	Trasiga trappsteg på bron. Lösa metalldelar	Fastighetsförvaltningen	<p>2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015</p> <p>2015-10-30 Ingen åtgärd gjord 😞</p>

Bilder	Plats	Problem	Ansvarig	Uppföljning / Resultat
31. 	Gångbana ned mot cykelparkering sydväst  Cykelparkering mot Svartuddsvägen - kanal/ badhuspark	Trasig asfalt med gropar  Dålig markering och lösa cykelställ	Skolan Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015  2015-10-30 En större åtgärd är gjord sommaren 2015. Ej klart i dagsläget. 😊
32. 	Vid Volleybollplan	Trasigt staket som ska förhindra bollar ut i trafiken	Skolan Fastighetsförvaltningen	2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015  2015-10-30  Ingen åtgärd gjord 😞
33. 	Vid glasentré norra sidan	För mycket och för höga buskar/ träd. Önskemål om rabatter.		2014-10 Anmält Planeras åtgärd till våren 2015 2015-10-30 Ingen åtgärd gjord. Översyn beställd av Kultur park och fritid över gröna ytor och buskar/ träd. 😊

